

BOAS PRÁTICAS PARA DESOVA DE BOBINAS OPGW EM CONTAINER



Lighttera

BOAS PRÁTICAS PARA DESOVA DE BOBINAS OPGW EM CONTAINER

Este guia de boas práticas tem como objetivo fornecer orientações para a execução das atividades de desova de bobinas de OPGW acondicionadas em container. As recomendações aqui apresentadas visam contribuir para a segurança, organização e eficiência do processo, respeitando a autonomia e responsabilidade da empresa contratada para a condução do serviço.

Etapas

1. Sugere-se se possível isolar a área para evitar a presença de pessoas durante a desova, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.
2. Avaliar a integridade da carga. Se identificado qualquer avaria, tirar fotos para envio a Lightera e aguardar instrução.
3. Remover o calço e as cintas por volume, e iniciar a descarga.
4. Alinhar o Munck ao Container, reforçando que o Munck está bem calçado.



5. Passar a cinta/corrente pelo centro da bobina;
6. Puxar a bobina até a porta do container, tomando cuidado com as laterais da bobina durante o processo de rolagem;



7. Içar a bobina em cima do Munck e mover posteriormente para o chão.



8. Fechar o container;

Equipamentos recomendados:


- ✓ Munck;
- ✓ Cintas ou Correntes de acordo com o peso do volume;
- ✓ Proteção de cinta (se necessário);
- ✓ EPI;
- ✓ Ferramentas auxiliares (se necessário)

Considerações importantes:

- Mantenha distância de pessoas durante operação da descarga para evitar acidentes.
- Quando o cliente não dispuser de estrutura de recebimento adequada, utilize **empilhadeira, guincho ou munck** para efetuar o descarregamento.



- **Não deixe**, de forma alguma, que as bobinas se choquem contra o chão.
- O descarregamento em cima de pneus danifica a bobina e também pode causar acidentes, além de ser uma prática **proibida** pela Lightera.



[1] Este guia de boas práticas tem caráter exclusivamente informativo e não constitui parte integrante de qualquer contrato firmado entre o Cliente e a Lightera. Nas opções que é realizada a compra sem descarga a responsabilidade quanto aos prestadores de serviços e equipamentos necessários à execução das atividades descritas é de inteira responsabilidade do Cliente.

Todas as operações devem ser realizadas em conformidade com as normas de segurança aplicáveis, nos casos de compra sem descarga a responsabilidade é exclusiva do Cliente e dos terceiros por ele contratados. A Lightera não assume qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos, diretos ou indiretos, sofridos pelo Cliente ou por terceiros em decorrência da execução das atividades descritas neste documento.

As práticas aqui sugeridas visam apenas contribuir com a organização e segurança da desova de bobinas de OPGW acondicionadas em container. O Cliente poderá, a seu critério e sob sua própria responsabilidade, adotar métodos alternativos àqueles aqui indicados.

Learn more:



FURUKAWA
ELECTRIC